

## Perfekt beraten für Haus und Garten

Häußler · Grundweg 10 · D-89604 Schwörzkirch

So erreichen Sie uns:

Telefon +49 (0) 73 91 – 772 66 – 55 Fax +49 (0) 73 91 – 772 66 59 E-Mail post@robomaeher.de Website www.robomaeher.de



Facebook If/Haeussler.Rasenroboter.Dampfsauger

# An unsere Kunden

## Automower-Winter-Check zum Preis von 170€ inkl. Mwst.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Rasen-Saison geht dem Ende entgegen und damit Ihr Robomäher im nächsten Frühjahr gleich wieder loslegen kann, bieten wir Ihnen heute unseren Winter-Check an.

#### Im Preis enthalten sind:

- ✓ Zerlegung des Automowers und gründliche Reinigung von Gehäuse, Fahrgestell, Messerteller, Gleitplatte und allen anderen beweglichen Teilen
- ✓ Funktionsprüfung Ihres Automowers mit der AutoCheck-Software
- ✓ Software-Update, wenn neue Versionen vorhanden sind
- ✓ Kontrolle der Verschleißteile wie Messer, Lager und Akku
- ✓ Abdichten der beiden Fahrgestellhälften und der Schnitthöhenverstellung
- ✓ Kleinteile wie neue Messer, Lager, Dichtungen und Schrauben bis 25 € sind im Preis enthalten, bei größeren Reparaturen halten wir Rücksprache mit Ihnen

### Nicht im Preis enthalten sind:

- ✓ Abbau der Ladestation und Kabelenden verpacken: 10 Euro
- ✓ Im Frühjahr Aufbau der Ladestation und Inbetriebnahme: 25 Euro
- ✓ Fahrtkosten: pro gefahrenem Kilometer fallen 1 Euro Fahrtkosten an
- ✓ Transportkosten bei Versand mit Paketdienste: Abholung 11,90 / Anlieferung 11,90 Euro

Weiter Tipps zum Überwintern Ihres Robomähers auf unserem Blog: <a href="http://dld.bz/Winter-Check">http://dld.bz/Winter-Check</a>

Herzliche Grüße

Ihr Thomas Hügle

Kostenlose Lieferung, sichere Zahlung, schneller Versand – im Online-Shop:

www.robomaeher.de





# Perfekt beraten für Haus und Garten

Michael Häußler Motorgeräte Grundweg 10 89604 Schwörzkirch Fax: 07391-7726659

Automower-Winter-Check-Auftrag - 170 € inkl. Mwst.

Ihre Adressdaten:	
	Ihre Email-Adresse:
	Ihre Telefon-Nr.:
Ihr PIN-Code:	Ihr Automower-Modell:
Serien-Nr.:	Kd-Nr. (wenn vorhanden):
Bemerkungen, evtl. Fehlerbeschreibung:	
<b>Moduleinbau im Zuge des Winte</b> O Automower-Connect – 310/315 O WLAN-Modul – 105/305/308/Ga	
Anlieferung – bitte ankreuzen: O Bei Abholung durch uns fallen 1 O Selbstanlieferung und Selbstabl O Per Paketdienst (gut verpacken,	·
Ort, Datum und Unterschrift	